

Bahnhof Ochenbruck

Kurzfristig zu beseitigende Missstände

Februar 2022




AVANTI
Mobile Zukunft
Schwarzenbruck e.V.

Übersichtskarte

Zur besseren Verortbarkeit der aufgezeigten Misstände sind diese in der Übersichtskarte eingezeichnet.

Durch Anklicken der jeweiligen Markierung gelangt man direkt zu der weiteren Beschreibung.



- Rote Markierung: Behinderung / Gefährdung
- Gelbe Markierung: Defekte Beleuchtung
- Blaue Markierung: Verunreinigung / Unrat


Behinderung / Gefährdung

A. Handlauf Zugang (Rampe) Gleis 1

Regelmäßig werden Fahrräder am Handlauf des Zugangs (Rampe) zu Gleis 1 abgestellt.

Für ältere oder eingeschränkte Menschen sowie in Gefahrensituationen stellt dies eine Behinderung oder gar Gefährdung dar – insbesondere zu dieser Jahreszeit, bei der es immer wieder zu Glättebildung kommen kann.

Ein Hinweis auf das Verbot des Abstellens von Rädern fehlt.



[Zur Übersicht](#)

Defekte Beleuchtung

B. Südöstliches Ende von Gleis 2/3


Doppelter Lichtkörper, ein Licht ganz ausgefallen, das andere nur noch schwach leuchtend.



[Zur Übersicht](#)

C. Südöstliche Seite von Gleis 2/3 im mittleren Bereich

Doppelter Lichtkörper, beide Lampen ausgefallen.




[Zur Übersicht](#)

- D. Gleisüberdachung Gleis 2/3**
Ausfall von zwei länglichen Lichtkörpern.



[Zur Übersicht](#)

- E. Nordwestliche Ende Gleis 1**
Einfacher Lichtkörper ausgefallen



[Zur Übersicht](#)

F. Nordwestliche Ecke Bahnhofsgebäude
Einfacher Lichtkörper ausgefallen



[Zur Übersicht](#)

G. Mittlerer Bereich Gleis 1 (zwei Lampenmasten)
Zwei einfache Lichtkörper, jeweils links von den Wartehäuschen ausgefallen.



[Zur Übersicht](#)

- H.** Handlauf Rampe Abgang Gleis 1
Ein einfacher Lichtkörper ausgefallen.



[Zur Übersicht](#)

Verunreinigung / Unrat

- I. Hinter dem Handlauf (Rampe) zu Gleis 1
Fahrradleiche, bereits an den Rädern überwachsen.



[Zur Übersicht](#)

- J. Hinter dem Handlauf (Treppe) zu Gleis 1
Regelmäßig abgestellte Fahrräder auf beiden Seiten; ein Hinweis auf das Verbot des Abstellens von Rädern fehlt.



[Zur Übersicht](#)

K. Nach der Unterführung Richtung Rummelsberg

Regelmäßig abgestellte Fahrräder an der Barriere; ein Hinweis auf das Verbot des Abstellens von Rädern fehlt.



[Zur Übersicht](#)